

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TOSIJON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0012-43	FECHA:	20 DE JUNIO DE 2024




Foto1: Puertas nuevas instaladas



Foto 2: Estructura de metal instalado en baños




Foto 3: sustitución de puertas en baños intalado




Foto 4: sustitución de ventanas terminado



Foto 5: láminas nueva instalada



Foto 6: Inodoros nuevos instalados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. de de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comisión Educativa
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserio Tosijon
Ministerio de Educación



Firma y Sello Director Centro Educativo Público







SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TOSIJON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0012-43	FECHA:	20 DE JUNIO DE 2024



Foto 7: lijado y pintado de estructura de soporte de metal terminado



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el reverso de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Comisión Educativa




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

