

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MADRONALES, ALDEA TONINQUÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0013-43	FECHA:	04/10/2024



Foto 1: El techado presenta agujeros y láminas desgastadas. Es evidente el mal estado de la cubierta del establecimiento.



Foto 2: Las costaneras tienen muchos años de uso y a causa de los sismos se deterioraron mucho más.



Foto 3: El repello de las paredes se cayó en su totalidad y es necesaria la remodelación en estos espacios. Para evitar la filtración de humedad.



Foto 4: Hace años se construyó el centro educativo y no a tenido mantenimiento en sus paredes interiores y exteriores.



Foto 5: Los baños tienen un techo provisional de madera, los inodoros están fuera de servicio y el piso rustico se deterioró con el tiempo.




Foto 6: El establecimiento carece de sistema eficiente de energía eléctrica por deficiencias en la instalación y cortos circuitos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

