



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. CASERIO EL CORO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CORO, ALDEA TOTANAN, TECTITAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0014-43	FECHA:	06 DE MAYO DE 2024




Foto 1: sustitucion de lamina, por lamina troquelada alucinc calibre 26



Foto 2: sustitucion de puerta y sustitucion de vidrios



Foto 3: reparacion de muro perimetral de block y aplicacion de pintura en muros exteriores e interiores




Foto 4: sustitucion de puerta en servicios de baño y sustitucion de inodoro



Foto 5: sustitucion de porton de ingreso




Foto 6: reparacion de tubo hg y malla galvanizada y reparacion de plancha de concreto de patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Caserío El Coro, Aldea Totanan, Tectitan, Huehuetenango, Guatemala

