



Ministerio de Educación
G u e h u e t e n a n g o

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. CASERIO EL CORO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CORO, ALDEA TOTANAN, TECTITAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0014-43	FECHA:	19 DE JUNIO DE 2024



Foto 1: así quedo el cambio de lamina por lamina troquelada juntamente con costaneras




Foto 2: sustitucion de purta de aula juntamente con el cambio de vidrios y balcones




Foto 3: así quedo la reparacion de muro perimetral de blok y aplicación de pintura en muros exteriores e interiores




Foto 4: así quedo la sustitucion de puerta en servicios de baños y sustitucion de inodoros



Foto 5: sustitucion de porton de ingreso, malla y tubo hg




Foto 6: así quedo la reparacion de plancha de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Caserío El Coro

