



# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Loma Bonita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0018-43	FECHA:	4/10/2024



Se evidencia que es necesario el cambio de lamina, repello, constaneras, puertas y pintura para la pared.




necesitamos proteccion para los vidrios.



servicios sanitarios en mal estado y se evidencia que no se cuenta con lavamanos



se necesitan nuevos inodoros



se evidencia de que la escuela no cuenta con cunetas y que las banquetas estan dañadas, al mismo tiempo muy pequeñas y que se necesitan canales paraproteger la pared la escuela



cambiar las puertas de las aulas por daños del metal y chapas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Carolina Cedeno de Leon*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*Roger Jimenez*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Loma Bonita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0018-43	FECHA:	4/10/2024



Pared de baños dañado y muy reducido



Pared de baño muy reducido



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Carmela Cerdina de Ica*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

