

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO: | CONCEPCIÓN HUISTA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO YULA' |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-22-0016-43 | FECHA: | 30/05/2024 |



Foto 1: Láminas en mal estado




Foto 2: pintura de interiores exteriores



Foto 3: Paredes que necesitan pintado




Foto 4: Muro perimetral




Foto 5: Sustitución de puerta




Foto 5: Sanitarios en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Candelaria Garcia Pablo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

