
REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO X	DURANTE		POSTERIOR	
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO		MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN HUISTA		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA	AJUL	

FECHA:



13-22-0999-43

Foto 1: Filtración de agua de lluvia por el techo de aulas en epocas de lluvia



29/05/2024

Foto 2: Piso de torta de cemento a desnivel que provoca que el agua de lluvia ingrese a las aulas




Foto 3: Banqueta en mal estado que evita la accesibilidad a la escuela




Foto 4: Tinaco en mal estado.



Foto 5: Mesa de concreto de la cocina en desuso por el mal estado en que está.



Foto 6: Pila de dos lavaderos en desuso por falta de tubos de aguas negras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actua Firma y sello del Presidente de la 0

Aldea Alvanos vo Público