

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepcion Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Méndez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-1009-43	FECHA:	24/05/2024



Foto 1. Reparación de piso de torta de concreto de la cocina.



Foto 2. Reparación de cuneta de concreto.




Foto 3. Reparación de muro perimetral de block, malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 4. Reparación de muro perimetral de block, malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.




Foto 5. Sustitución de estructura de metal de ventanas.



Foto 6. Sustitución de estructura de metal de ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Mateo Salucio Escobar Firma y sello del Presidente de la OPF		 Jesús Gaspar Ramírez Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	--	---	--