

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepcion Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Méndez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-1009-43	FECHA:	26/07/2024



Foto 1. Reparación de piso de torta de concreto de la cocina.



Foto 2. Reparación de piso de torta de concreto de la cocina.



Foto 3. Reparación de muro perimetral de block, soleras intermedias y columnas.



Foto 4. Reparación de muro perimetral de block, soleras intermedias y columnas.



Foto 5. Sustitución de estructura de metal de ventanas.




Foto 6. Sustitución de estructura de metal de ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Mateo Salucio Escobar Firma y sello del Presidente de la OPF	 Consejo de Padres de Familia de la EOUA, IJM Cantón Méndez Concepción Huista, Huehuetenango	 Jesús Gaspar Ramírez Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 Escuela Oficial Urbana Mixta Jornada Matutina DIRECCION Concepción Huista Huehuetenango
---	---	---	---