

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN IXCOY
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TOJQUIA, ALDEA CHANCHOCA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1049-43	FECHA:	14/06/2024



Foto 1: Sustrucción de plancha de metal.



Foto 2: Reparación de repello y cernido de paredes.




Foto 3: Mantenimiento a portones de metal.




Foto 4: Mantenimiento a estructuras de puertas en aulas.




Foto 5: Sustrucción de estructura de madera, por metal.




Foto 6: Sustrucción de lamina por lamina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--------------------------------------------	-----------------------------------------------------