

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN IXCOY
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TOJQUIA, ALDEA CHANCOCAL I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1049-43	FECHA:	9/09/2024




Foto1: Sustitución de plancha de metal.




Foto 2: Reparación de repello y cernido de paredes



Foto 3: Mantenimiento a portones de metal.



Foto 4: Mantenimiento a estructuras de puertas en aulas.




Foto 5: Sustitucion de estructura de madera, por metal.




Foto 6: Susutitucuin de lamina por lamina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en el método de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Asociación de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público