



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO SAN JOSÉ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José, aldea Coyegual, San Antonio Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0034-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 1: Sustitución de Piso de concreto por piso de granito




Foto 2: Sustitución de Piso de concreto por piso de granito



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Sustitución de inodoro



Foto 6: Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO SAN JOSÉ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José, aldea Coyegual, San Antonio Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0034-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 3: Reparación de lámparas



Foto 4: Reparación de lámparas




Foto 5: Sustitución de plafoneras






Foto 6: Sustitución de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO SAN JOSÉ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José, aldea Coyegual, San Antonio Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0034-43	FECHA:	13/09/2024




Foto1: sustitución de deposito de agua 1700



Foto 2: sustitución de deposito de agua 1700



Foto 3: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos, por pila plástica de dos Lavaderos



Foto 4: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos, por pila plástica de dos Lavaderos




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público