

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN ANTONIO HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1062-42	FECHA:	23/07/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitución de estructura de madera por metal



Foto 4: Reparación de bajadas de agua pluvial de metal por tubo PVC



Foto 5: Sustitución de ventana existente por ventana corrediza de PVC blanco



Foto 6: sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Dirección
---	---

