

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN ANTONIO HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1062-42	FECHA:	22/08/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina , por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal



Foto 4: Reparación de bajadas de agua pluvial de metal por tubo PVC




Foto 5: Sustrucción de ventanas existentes por ventanas corredizas PVC blanco



Foto 6: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Daniel H

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

