

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "Miguel Angel Gordillo Guillen"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Central, San Antonio Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1063-43	FECHA:	13 de septiembre de 2024



Foto1: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 2: Reparación de piso de torta de concreto




Foto 3: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 4: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 5: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 6: Reparación de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "Miguel Angel Gordillo Guillen"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Central, San Antonio Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1063-43	FECHA:	13 de septiembre de 2024



Foto7: Reparación de piso de torta de concreto

Foto 8: Reparación de piso de torta de concreto


Empty space for additional notes or photos.

Empty space for additional notes or photos.

Empty space for additional notes or photos.

Empty space for additional notes or photos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la **COMISIÓN DE PADRES DE FAMILIA**



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

