

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TABLÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1066-43	FECHA:	29/02/2024




FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PISO TORTA DE CEMENTO



FOTO 3: SUSTITUCIÓN MURO PERIMETRAL





FOTO 5: SUSTITUCION DE PISO DE GRANITO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>13/ Lidimira Soto J.</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo</p>
---	--

