

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO: | SAN ANTONIO HUISTA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO IXMAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-24-1070-43 | FECHA: | 12 de junio de 2024 |



Foto 1 REPARACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 2 MANTENIMIENTO A PORTÓN



Foto 3 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTAS



Foto 4 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 5 SUSTITUCIÓN DE LÁMIMA POR LÁMINA TROQUELADA



Foto 6 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL POR METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Pública
