

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

	L		
PARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO: DIRECCIÓN DEL	San Antonio Huista
OMBRE DEL STABLECIMIENTO:	EORM	ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Independencia
ODIGO DEL STABLECIMIENTO:	13-24-1071-43	FECHA:	
			. :
1			
Foto 1: Madera de o	costanera deteriorado	Foto 2: Plancha	y pared en mal estado
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			•
NA CONTRACTOR OF	Control of the Contro		
			and the same of th
— • • • • • • • • • • •			A Maria Caracteristics of the Caracteristics
Foto 3: Portón y un	nbrales en mai estado	Foto 4: Sistema	electrico dañado.
(
			and the second s
	Service of the Control of the Contro		
28			- authors on mal askeds
Foto 5: Lamina de	techo en mai estado	Foto 5: Servicios	s sanitarios en mai estado
	halo edisirata and the same halo edisirata	holas	A RUE CHUEFEN
oservación: Si es necesa	rio se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de l		0
	Olicinate Park	Man Man	Marketing A State of the Color