

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Tablón Viejo, aldea El Tablón, San Antonio Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1073-43	FECHA:	18/09/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 3: Sustitución de ventanas de metal por metal más vidrios



Foto 4: Sustitución de ventanas de metal por metal más vidrios



Foto 5: Sustitución de balcones de metal



Foto 6: Sustitución de Balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF




*Aem de la*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

*Pamela*

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIAMENTE       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Tablón Viejo, aldea El Tablón, San Antonio Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1073-43	FECHA:	18/09/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPE



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Públicos

