REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

STI ONOTOTY DEL TOTETTO			
DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Chalum, Aldea El Coyegual, San Antonio Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1658-43	FECHA:	12/09/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Sustitución de puerta



Foto 5: Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 6: Sustitución de portón de metal



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

an en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y contre

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

DURANTE POSTERIOR SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO X

311011011011		,	
DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Chalum, Aldea El Coyegual, San Antonio Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1658-43	FECHA:	12/09/2024





Foto1: Sustitución de interruptores






Foto 2:Sustitución de focos ahorradores



Foto 3:Sustitución de cableado eléctrico



Foto 4:Sustitución de plafoneras



Todos los dod








Foto 6:Sustitución de flipón y tablero

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello Director Centro E



n en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controla