

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cajbaquil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0037-41	FECHA:	5/06/2024



Foto 1: Lámina de techo de baños en mal estado, oxidado y con agujeros.



Foto 2: Estructura de metal portante de techo de baños en mal estado, oxidado.



Foto 3: Estructura de ventanas de metal en mal estado, oxidado y quebrado.



Foto 4: Insuficiente estructura para almacenamiento de agua.




Foto 5: Instalación eléctrica inservible.



Foto 6: Lavamanos rústico inservible.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cajbaquil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0037-41	FECHA:	5/06/2024











Foto 7: Mingitorio rústico inservible.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
	