

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cajbaquíl
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0037-41	FECHA:	15/07/2024



Foto 1: Instalación de láminas troqueladas de aluzinc calibre 26 en los techos de los módulos de baños.



Foto 2: Instalación de costaneras para estructura portante de techo de los módulos de los baños.



Foto 3: Inatación de ventanas balcón en las inataciones del módulo 1.



Foto 4: Construcción de base para instalación de depósito plástico para almacenamiento de agua.



Foto 5: Cambio e instalación de sistema de alumbrado y alimentación de corriente eléctrica.





Foto 6: Instalación de lavamanos de porcelana.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público








SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cajbaquíl
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0037-41	FECHA:	15/07/2024



Foto 7: Instalación de mingitorio.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
	