

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cajbaquil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0037-41	FECHA:	19/08/2024



Foto 1: Techo de láminas troqueladas de módulos de baños instalado.



Foto 2: Estructura portante de techo de módulos de baños instalada.



Foto 3: Ventanas balcón instaladas.




Foto 4: Tanque de almacenamiento de agua instalado.




Foto 5: Instalación eléctrica terminada.



Foto 6: Lavamanos de porcelana instalados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de fotografías.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cajbaquil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0037-41	FECHA:	19/08/2024








Foto 7: Mingitorio de porcelana instalado.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

