

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jucup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1111-43	FECHA:	20/06/2024



Foto 1: Mantenimiento a puertas de metal.



Foto 2: Sustitución de vidrios.



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 4: Sustitución de canal de metal




Foto 5: Reparacion de banqueta de concreto





Foto 6: Pintura de muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
	

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jucup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1111-43	FECHA:	20/06/2024




Foto 7: Mantenimiento a estructura de puertas



Foto 8: Mantenimiento a barandas de metal



Foto 9: Mantenimiento a porton de metal



Foto 10: Reparación de muro perimetral con tubo hg y malla galvanizada



Foto 11: Reparación de plancha de concreto de patio



Foto: 12

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo

