

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jucup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1111-43	FECHA:	20/08/2024




Foto 1: Mantenimiento a puertas de metal.




Foto 2: Sustitución de vidrios.




Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 4: Sustitución de canal de metal







Foto 5: Reparacion de banqueta de concreto



Foto 6: Pintura de muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
	

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jucup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1111-43	FECHA:	20/08/2024




Foto 7: Mantenimiento a estructura de puertas de sanitario




Foto 8: Mantenimiento a barandas de metal




Foto 9: Mantenimiento a porton de metal



Foto 10: Reparación de muro perimetral con tubo hg y malla galvanizada





Foto 11: Reparacion de plancha de concreto de patio



Foto 12: Sustitucion de estufa rural y piso de torta de concreto en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

