

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHENEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-5070-42	FECHA:	5/06/2024



Foto 1. Lámina de techo del módulo 1 en malas condiciones.



Foto 2. Estructura del techo en malas condiciones.



Foto 3. Pintura de puertas en mal estado.



Foto 4. Todas las puertas de los módulos no cuentan con chapas por deterioro de las mismas.




Foto 5. Canales de pvc en mal estado y bajadas de agua pluvial deteriorados.



Foto 6. Pintura en muros interiores y exteriores de los módulos 1 y 2 en malas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma manuscrita]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHENEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-5070-42	FECHA:	5/06/2024



Foto 7. Interiores de los inóodoros en malas condiciones.





Foto 8. Focos ahorradores deteriorados.



Foto 9. Depósito de agua insuficiente para abastecer a más de 100 niños.




Foto 10. Área de cocina en condiciones no aptas para su uso.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo