

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHENEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-5070-42	FECHA:	29/07/2024



Foto 1. Proceso del trabajo realizado antes del cambio del techo de las aulas.



Foto 2. Cambio de costaneras en proceso.




Foto 3. Inicio del proceso para la pintura de las 20 puertas de los módulos 1,2,3 y 4.




Foto 4. Cambio de chapas de los módulos 1, 2 y 3




Foto 5. Cambio de canales y bajadas de agua en mal estado.




Foto 6. Proceso de limpieza en paredes y pintura en las mismas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHENEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-5070-42	FECHA:	29/07/2024



Foto 7. Proceso realizado antes de colocar la nueva tasa.



foto 8. Colocación de los focos ahorradores.






foto 9. Colocación de rotoplas en su lugar correspondiente.



Foto 10. Trabajo en proceso para el mejoramiento de las planchas.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo

