

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BUENA VISTA ALDEA NUCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0049-43	FECHA:	23/09/2024



Foto No. 1 sustitución de techo



Foto No. 2 sustitución de puertas



Foto No. 3 sustitución de piso de porcelana



Foto No. 4 pintura en muros, exteriores e interiores




Foto No. 5 Sustitucion de deposito de almacenamiento de agua



Foto No. 6 Sustitucion de malla en muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se cancela el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la O



[Handwritten Signature]

Firma y Selló Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO





DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BUENA VISTA ALDEA NUCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0049-43	FECHA:	23/09/2024



Foto No. 7 sustitución de cableado eléctrico



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

