

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO YICHLAQWITZ, ALDEA YULMACAP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0064-43	FECHA:	16/10/2024



Foto 1: Sustitución de láminas, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada




Foto 3: Sustitución de elementos de fijación



Foto 4: Sustitución de puertas de metal de 2.10 x 1 Metros2



Foto 5: Sustitución de ventanas de metal más vidrio de 1.25 x 2.76 Mts.



Foto 6: Reparación de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francisco Gomez Gomez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO YICHLAQWITZ, ALDEA YULMACAP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0064-43	FECHA:	16/10/2024



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francisco Gomez Gomez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

