

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL MANANTIAL, ALDEA NUCÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0107-43	FECHA:	23/9/2024




Foto No. 1: Sustitución de madera por block



Foto No. 2: Sustitución de lámina en malas condiciones



Foto No. 3: Sustitución de ventana de madera por metal más vidrio.




Foto No. 4: Sustitución de puerta de madera por metal de 2.10 x 1.09 mts.



Foto No. 5: Reparación del sistema eléctrico.




Foto No. 6: Aplicación de pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar con esas hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF






[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL MANANTIAL, ALDEA NUCÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0107-43	FECHA:	23/9/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---