

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BECANÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1193-43	FECHA:	8/08/2024




Foto No. 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada.



Foto No. 2: Sustitución de piso de concreto por cerámico.




Foto 3: Sustitución de inodoro.



Foto No. 4: Sustitución de portón de metal.








Foto No. 5: Sustitución de estufa rural, incluye chimenea y plancha de metal.



Foto No. 6: Pintura en paredes exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BECANÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1193-43	FECHA:	8/08/2024











Foto No. 7: Reparación de muro perimetral con malla galvanizada.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

