



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN GERÓNIMO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1206-43	FECHA:	




Foto 1: Se observa el deterioro total de la cubierta de lámina existente del Módulo III de aulas, el cual se ha contemplado ser sustituido.




Foto 2: Se aplicará un mantenimiento a puertas del Módulo III de aulas.



Foto 3: Se observa el deterioro de las puertas de los baños existentes del Módulo III de aulas, las cuales serán sustituidas por puertas de metal.



Foto 4: Sustitución de pila por nueva ya que la existente se encuentra muy deteriorada.





Foto 5: Sustitución de depósitos de agua.



Foto 6: Módulos I, II y III de aulas, sustitución de maya de circulación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de las hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

