

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1258-43	FECHA:	15 de octubre de 2024



Foto 1: Sustitución de lámina y estructura de madera por metal (cocina)



Foto 2: Sustitución de estructura de madera por metal (techo dirección)



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico (cocina)



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico (dirección)



Foto 5: Repello y Reparación de muro perimetral de block (cocina)



Foto 6: Repello y Reparación de muro perimetral de block (dirección)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comisión de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1258-43	FECHA:	15 de octubre de 2024



Foto 7: Sustitución de puertas (cocina)



Foto 8: Sustitución de puertas (dirección y aula)




Foto 9: Sustitución de ventana de madera por metal más vidrio (cocina)




Foto 10: Sustitución de ventana de madera por metal más vidrio (dirección)



Foto 11: Reparación de cocina completa



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la Comisión de Padres de Familia



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
