

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO: | SANTA CRUZ BARILLAS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío José María, aldea San Ramón |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-26-1576-43 | FECHA: | 4/10/2024 |



Foto No. 1: Sustitución de láminas en mal estado y techo por laminas nuevas.




Foto No. 2: Sustitución de puertas y ventanas.



Foto No. 3: Sustitución de puerta en mal estado.



Foto No. 4: Pintura en paredes exteriores e interiores.



Foto No. 5: Reparación de piso de concreto por piso granito.



Foto No. 6: Sustitución de estufa rural completa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|---|
|  <p>Firma y sello del Presidente de la OEP</p> |  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|---|---|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO: | SANTA CRUZ BARILLAS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío José María, aldea San Ramón |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-26-1576-43 | FECHA: | 4/10/2024 |










Foto No. 7: Sustitución de inodoro.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|--|
|  Firma y sello del Presidente de la CPF |  Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público |
|---|--|