REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



Ministerio de Educación SITUAGIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

MUNICIPIO: SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO: **HUEHUETENANGO** DIRECCIÓN DEL NOMBRE DEL **EORM** CASERÍO QUIQUIL, ALDEA BALLÍ ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL 13-26-7175-43 FECHA: 19/06/2024 ESTABLECIMIENTO:



Foto 1: Techo y estructura de soporte de madera en malas condiciones



Foto 2: Pared y puerta en estado deplorable. (Necesidad de mejoramiento de pared y puerta)




Foto 3: Necesidad de pintar las paredes exteriores e interiores del centro educativo



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 5: Sustitución de portón de entrada en deplorable condición



Foto 6: Sustitución de malla galvanizada en mala condición.

lizar el número de hojas. Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adjoicital as Mas

Firma y sello del Pre

Firma y Selle Director Centro Educativo Pú

DIRECCIÓN Huetrue