



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUCUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0026-43	FECHA:	19/09/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CEMENTO POR PISO DE GRANITO



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELECTRICO




FOTO 3: SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL DE LOS BAÑOS



FOTO 4: SUSTITUCION DE INODOROS



FOTO 5: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE METAL; LIJADO Y PINTURA



FOTO 6: MANTENIMIENTO DE LAVAMANOS MÚLTIPLES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPEP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUCUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0026-43	FECHA:	19/09/2024




FOTO 7 SUSTITUCION DE PILAS PARA LAVADO DE MANOS Y 1 PARA USO DE COCINA EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS




FOTO 8: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE METAL (DESINSTALACION, MODIFICACION DE MEDIDAS, PINTURA E INSTALACION)



FOTO 9: PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES



FOTO 10: SUSTITUCION DE PISO TORTA DE CEMENTO POR PISO DE MOSAICO ANTIDESLIZANTE EN BAÑOS



FOTO 11: SUSTITUCION DE LAMPARAS DE AULAS



FOTO 12: SUSTITUCION DE FOCOS NORMALES POR AHORATIVOS (CORREDOR)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUCUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0026-43	FECHA:	19/09/2024



FOTO 13: SUSTITUCION DE PLAFONERAS (CORREDOR)



FOTO 14: SUSTITUCION DE INTERRUPTORES SIMPLES (AULAS)



FOTO 15: SUSTITUCION DE INTERRUPTORES DOBLES




FOTO 16: SUSTITUCION DE PULSADOR DE TIMBRE



FOTO 17: SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES EN AULAS, DIRRECCION Y CORREDOR



FOTO 18: SUSTITUCION DE LIPONES EDIFICIO ESCOLAR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUCUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0026-43	FECHA:	19/09/2024



FOTO 19: SUSTITUCION DE CABLEADO ELECTRICO EN EL EDIFICIO ESCOLAR




FOTO 20: SUSTITUCION DE DUCTO ELECTRICO +ACCESORIOS





FOTO21: SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA DE 1,700 LT



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---