REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación Guatemata

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. Caserío Ixcoloy	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ixcoly, aldea Patzalán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0027-43	FECHA:	11 de septiembre de 2024



Foto1: Sustitución de lámina por lamina tioquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Pintura de muros exteriores e interiores en mal estado, incluyendo las puetas y la estructura del techo



Foto 3: Sustitución de estructura del techado de madera por metal



Foto 4: Sustitución de puerta de madera por metal



Foto 5: Sustitución de ventana de madera por metal



Foto 6: Sustitución de depósito de agua de barril por tinaco

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar exturios de hojas

Firms y sello del Pi

Firma y sello del Presidente de la OPE

CONSERVE BAUGINGS

PE MINISTERIO DE BOUCACION

A PATELANT

Turn HAUP

Firma y Sello Director Centro Educativo

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PREVIO X **POSTERIOR** DURANTE SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS MUNICIPIO: Aguacatán DEPARTAMENTO: Huehuetenango DIRECCIÓN DEL NOMBRE DEL Caserío Ixcoly, aldea Patzalán EORM. Caserío Ixcoloy ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL 11 de septiembre de 2024 FECHA: 13-27-0027-43 ESTABLECIMIENTO: Foto 8. Sustitucion regla de madera por costaneras area de cocina, la Foto No 7 Matenimiento de puerta de metal parte de frontal tambien se usa para cocinar por tener una cocina pequeña, que es lo que ve al fondo. Foto 6: Sustitución de depósito de agua de barril por tinaco Foto 5: Sustitución de ventana de madera por metal Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas Firma y sello del Presidente de la OPF Firma y Sello Director C

PAN HUEHUETE