

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS CIFUENTES ALDEA QUILÍN NOVILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0032-43	FECHA:	30/05/2024



FOTO 1: Sustrucción de portón




FOTO 2: levantamiento y colocación de lamina, debido a la mala posición



FOTO 3: reparación de tubo perimetral



FOTO 4: sustitución de lamina del techo de tinacos para agua potable, necesaria para cosecha de agua para el centro educativo






FOTO 5: sustitucion de chimenea de lata por chimenea de cemento



FOTO 6: Cambio de maya por aberturas y deterioro de malla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---