



Ministerio de Educación
G u a t e m a l

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caseío II, Aldea Pajuil País
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0056-43	FECHA:	29 de Mayo de 2024




Foto1: Sustitución de parales de madera por parales de tubo de metal.



Foto 2: Sustitución de reglas de madera por costaneras.



Foto 3: Sustitución de laminas normales por laminas troqueladas



Foto 4: Sustitución de canales de PVC por canales de metal.



Foto 5: Sustitución de clavos de laminas por tornillos de punta broca




Foto 6: Padres de familia aportan mano de obra no calificada para la sustitución del techado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santos Luis Ortíz Pastor

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

