


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB aldea Llano del Coyote	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Llano del Coyote Aguacatán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0057-45	FECHA:	12/06/2024



Limpieza



Sanjeado y primera capa de concreto



Sanjeado y primera capa de concreto



Sanjeado y primera capa de concreto



Muro perimetral de block (5 hiladas) por tipo de terreno



Muro de contención de (5 hiladas) y muro perimetral con block normal (4 hiladas) por nivel de terreno

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público