



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB aldea Llano del Coyote	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Llano del Coyote Aguacatán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0057-45	FECHA:	25/06/2024



Muro perimetral de block (5 hiladas) con tubo hg y malla galvanizada de (2m) solera intermedia



Muro perimetral de block (5 hiladas) con tubo hg y malla galvanizada de (2m) solera intermedia.





Muro perimetral de block (5 hiladas) con tubo hg y malla galvanizada de (2m) solera intermedia




Muro de contención de (5 hiladas) y muro perimetral con block normal (4 hiladas)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

