



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB CASERIO LA LAGUNA II, ALDEA LAS MAJADAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LAGUNA II, ALDEA LAS MAJADAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 27 - 0059 - 45	FECHA:	15 DE MAYO DE 2024



Foto 1: Se procede a dismantlar las laminas del techado de las aulas del centro educativo




Foto 2: se procede a dismantlar las laminas del techado de la direccion del centro educativo




Foto 3: materiales y tinaco ya listos para el traslado a donde seran colocados




Foto 4: el establecimiento ya listo para colocar la canalizacion del techado y poder guardar el agua en el tinaco- sustitucion de canales



Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


ORGANIZACIÓN DE PADRES DE
Firma y sello del Presidente de la OPF
INEB Caserío La Laguna II, Aldea Las Majadas, Aguacatán, Huehuetenango


DIRECCION
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Caserío La Laguna II, Aldea Las Majadas, Aguacatán, Huehuetenango