

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COBP Anexo a EORM Aldea Exchimal.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Exchimal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1270-41	FECHA:	1/03/2024




Foto 1: Reparación de muro perimetral de block con tubo HG y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block con tubo HG y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.




Foto 3: Reparación de muro perimetral de block con tubo HG y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block con tubo HG y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.




Foto 5: Reparación de muro perimetral de block con tubo HG y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block con tubo HG y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA


Firma y Sello Director Centro Educativo Público