

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xixviac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1312-43	FECHA:	8/05/2024




Foto1: Cambiando Chiapa



Foto 2: Aplicando pintura en puerta



Foto 3: Colocando portón de metal



Foto 4: Colocando vidrio de aula




Foto 5: Colocando piso en el aula





Foto 6: Colocando canal pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la CPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xixviac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1312-43	FECHA:	8/05/2024



Foto7: Colocando bajada de agua pluvial



Foto 8: Reparando Cuneta de concreto



Foto 9: Reparando muro perimetral



Foto 10: Limpiando para luego Pintar muros exteriores e interiores



Foto 11: Acomodando pila de cemento



Foto 12: Colocando foco

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Representante de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xixviac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1312-43	FECHA:	8/05/2024



Foto13: Trabajando base de metal para tinaco









Foto 14: Reparando estufa rural



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Dirección del Centro Educativo Público

