ESTABLECIMIENTO:

## REGISTRO FOTOGRÁFICO MA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚ

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

| DEPARTAMENTO:                  |                             | COLUMN |
|--------------------------------|-----------------------------|--------|
| NOMBRE DEL<br>ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta |        |
| CÓDIGO DEL                     | 13-27-1316-43               |        |

| MUNICIPIO:                        | - |
|-----------------------------------|---|
| DIRECCIÓN DEL<br>ESTABLECIMIENTO: |   |
|                                   | T |

Aldea El Rancho

Aguacatán

FECHA: 01/03/2024



Foto 1: Cambio de soporte de madera por metal



Foto 2: Cambio de lamina por làmina troquelada




Foto 3: Reparación de enegia elèctrica cableado




Foto 4: Reparación de interruptores



Foto 5 Sustitución de canal de metal



Foto 6 Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adiciona



Firma y sello del Presidente de LEOPF





Firms y Sello Director Centro Educativo

