

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO EL ORGANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1322-43	FECHA:	1/03/2024



Foto 7: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 8: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO




Foto 9: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS/DEPÓSITOS DE AGUA




Foto 10: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (ALBAÑILERÍA, ELECTRICIDAD Y PLOMER)




Foto 11: REPARACIÓN DE COCINA




Foto 11: REPARACIÓN DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Venancio lux us

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO EL ORGANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1322-43	FECHA:	1/03/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: PUERTAS DE METAL



Foto 4: Ventanas



Foto 5: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL




Foto 6: CUNETAS DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Venancio lux us

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

