

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHUIKANKAB, ALDEA LLANO COYOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1331-43	FECHA:	31/05/2024



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 24 terminado.



Foto 2: Arreglo de pared para sosten del techado terminado



Foto 3: Sustitución de piso torta, por granito terminado.



Foto 4: Colocación de cableado de energía electrico y accesorios terminado.



Foto 5: Sustitución de puertas terminado.






Foto 6: Sustitución de canaletas terminado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	--