



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON OJO DE AGUA, ALDEA EL SUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1332-43	FECHA:	19/09/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA



FOTO3: SUSTITUCION DE VIGAS DE MADERA POR METAL



FOTO 4: REPARACIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL




FOTO 5: REPARACION DE VIGA CORONA




FOTO 6: REPARACIÓN DE VIGA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la JUNTA ESCOLAR



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON OJO DE AGUA ALDEA EL SUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1332-43	FECHA:	19/09/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE SOPORTE DE MADERA POR ESTRUCTURA DE METAL DE TECHO




FOTO 3: SUSTITUCION DE LAMPARAS POR FOCOS AHORRADORES




Foto 4: REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO





Foto 5: SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE TOMACORRINETES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar

Firma y Sello Director Centro Educativo

