

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA LAGUNA II, ALDEA LAS MAJADAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1338-43	FECHA:	29/02/2024



Foto 1: cambio de láminas




Foto 2: Sustitución de vidrios



Foto 3: Cambio de puerta y ventanas.



Foto 4: Mejoramiento muro perimetral de block






Foto 5: sustitución de deposito de agua.



Foto 6: sustitución de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y eliminar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta
 Caserío La Laguna II
 Aldea Las Majadas
 Aguacatán, Guatemala, CA

Escuela Oficial Rural Mixta
 Caserío La Laguna II
 DIRECCIÓN
 Aldea Las Majadas
 Aguacatán, Huehuetenango

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA LAGUNA II, ALDEA LAS MAJADAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1338-43	FECHA:	29/02/2024




Foto 7 sustitución de mingitorio




Foto 8 sustitución de lamparas led, plafoneras, cableado electrico



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la ORF

Escuela Oficial Rural Mixta
 Caserío La Laguna II
 Aldea Las Majadas
 Aguacatán
 Huehuetenango, Guatemala, CA


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta
 Caserío La Laguna II
 DIRECCIÓN
 Aldea Las Majadas
 Aguacatán, Huehuetenango