

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CLIMENTORO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1343-43	FECHA:	19/06/2024



Foto 1: Sustrito de inodoros




Foto 2: Sustición de piso




Foto 3: Sustrito de piso de torta de concreto por piso antideslizante




Foto 4: Sustitución de migitorio



Foto 5: Sustitución de piso de torta concreto migitorio por piso antideslizante







Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto por piso mosaico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CLIMENTORO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1343-43	FECHA:	19/06/2024



Foto 7: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de mosaico




Foto 8: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de mosaico




Foto 9: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de mosaico



Foto 10: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de mosaico




Foto 11: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de mosaico





Foto 12: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de mosaico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la O.P.




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CLIMENTORO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1343-43	FECHA:	19/06/2024




Foto 13: Sustitución de piso de torta concreto por piso de mosaico



Foto 14: Sustitución de tinaco en mal estado por uno grande para distribuir agua en la cocina y lavamanos




Foto 15: Sustitución de lavamanos




Foto 16: Sustitución de lavamanos




Foto 17: Sustitución de lavamanos y accesorio dañados



Foto 18: Sustitución de lavamanos deterioradas con años de construcción

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CLIMENTORO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1343-43	FECHA:	19/06/2024




Foto 19: colocación de canal de metal para cosecha de agua



Foto 20: colocación de canal de metal para cosecha de agua




Foto 21: Sustitución de cableado de aulas



Foto 22: Sustitución de plafoneras, cableado, apagadores y focos en aulas




Foto 23: Sustitución de focos en aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

